

Grille d'enquête en prévention

Date de l'enquête :	25 février 20XX
Faite par :	xxxx

Raison de l'enquête :	
<input checked="" type="radio"/>	Demande ou plainte
<input type="radio"/>	Événement
<input type="radio"/>	Observation
<input type="radio"/>	Problème détecté à la suite d'une inspection
<input type="radio"/>	Autre :

Description du problème	
QUI (personnes concernées) :	Les techniciens du laboratoire de chimie Au cours de l'enquête, les sept techniciens ont été rencontrés (quatre femmes et trois hommes) et parmi eux, cinq ont des symptômes.
QUOI (description de la situation problématique) :	Cinq techniciens du laboratoire de chimie ressentent des maux de tête lorsqu'ils travaillent dans ce laboratoire avec la hotte. Quelques-uns parlent d'étourdissements. Une a parlé de nausées.
QUAND (date de la situation, moment dans la journée, chronologie de la situation) :	Leurs symptômes débutent généralement à la suite d'analyses sous la hotte et perdurent tout au long de la journée. La situation a débuté il y a environ trois mois.
OÙ (lieu de la situation, département, étage, local) :	Dans le laboratoire de chimie, situé au 2 ^e étage, Département de chimie, local C-232.
COMMENT (description détaillée des événements qui ont causé la situation) :	En parlant avec les techniciennes et les techniciens du laboratoire, nous avons appris que la hotte a été déplacée il y a trois mois, en raison d'un réaménagement du laboratoire. Auparavant, les travailleurs n'avaient pas de symptômes. Il semble donc que la nouvelle installation soit en cause.